

第1题

电流过高时自动停止供电的安全装置称为？

- 1.继电器
- 2.插座
- 3.断路器
- 4.剥线规

答案：3

第2题

图中所示工具的名称是？

- 1.螺丝刀
- 2.冲头
- 3.光纤切割机
- 4.电工刀



答案：4

第3题

图中所示工具的名称是？

- 1.管子台虎钳
- 2.切管器
- 3.切管套丝机
- 4.管钳



答案：2

第4题

图中所示设备的名称是？

- 1.灭火器
- 2.室内消火栓设备
- 3.消防喷头设备
- 4.室外消火栓设备



答案：4

第5题

图中所示工具的名称是？

- 1.竹制标记笔
- 2.粉笔
- 3.墨斗
- 4.激光放线机



答案：3

第6题

图中所示工具的名称是？

- 1.三脚架
- 2.气泡管
- 3.望远镜
- 4.水平仪



答案：4

第7题

请选择填入括号内的正确选项。

施工管理是指施工方按照施工计划实施的必要管理，从而完成符合（ ）规定的施工标的物。

- 1.环境
- 2.质量

答案： 2

第8题

请选择填入括号内的正确选项。

作为管道用碳钢管的典型连接方法，螺纹连接主要用于（        ）？

- 1.100A以上
- 2.15A ~ 100A
- 3.15A以下

答案： 2




第9题

至少2条电缆在没有通过负载的情况下相互接触的现象称为？

- 1.短路
- 2.漏电
- 3.触电

答案： 1

第10题  
蓝色箭头指向的设施名称是？



- 1.通信电缆
- 2.管道
- 3.电线杆
- 4.窰井

答案：3

第11题

请选择填入括号内的正确选项。

熔炉建造是指采用（ ）在电炉等熔炉内的高温内侧部分进行施工。

- 1.保温材料
- 2.保冷材料
- 3.耐火材料
- 4.断热材料

答案：3

第12题

建筑业的三大灾害中哪种最常见？

1. 坠落、跌落
2. 涉及施工机械和起重机等的事故
3. 接触高温或低温物体

答案： 1

第13题

电流通过人体而产生的强烈冲击称为？

- 1.停电
- 2.烧伤
- 3.触电

答案：3

第14题

应注意防止缺氧的作业是？

- 1.在窨井内作业
- 2.在电线杆上作业
- 3.在建筑物屋顶上作业

答案： 1

第15题

挖掘深度达到1.5米以上时，应如何防止山体滑坡？

- 1.通风
- 2.排水
- 3.挡土墙

答案：3